

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA COMPLUTENSE

SEPTIEMBRE 2006

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico	2
E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D)	4
E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura	6
E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito	8
E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.....	10
E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación	12

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico

280

Estado de la dependencia (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Buena
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	No
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	3
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 10 y 20 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Aceptable
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	1
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 10 y 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Buena
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 10 y 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Buena
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Buena
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	10
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	En menos de 3 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	No son estanterías en sí, sino un par de muebles adaptados para usarlos como estanterías.

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Dirección y Proceso Técnico.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	No
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	No
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Dirección y Proceso Técnico)	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología

280	Dirección y Proceso Técnico		
Superficie	14	Metros lineales de estanterías	42
Puestos de lectura	0	Acceso público	No
Medios técnicos	1 pc, 1 fax, 1 teléfono, 1 impresora		
Observaciones	Es la zona de trabajo del área técnica		

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...)

281

Estado de la dependencia (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Buena
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	No
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Aceptable
A.4. Pintura (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 10 y 20 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Muy malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Inadaptada
Mobiliario destinado a los usuarios (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	9
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 5 y 10 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Aceptable
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	Las sillas para el trabajador no son ergonómicas y a veces resulta muy incómodo.
B.2. Mesas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	6
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 10 y 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Aceptable
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Las mesas en esta dependencia son compartidas por usuarios y personal. Dos de estas mesas son de ordenador y es donde el personal trabaja. Falta espacio pues son pequeñas y tienen el ordenador encima.
B.3. Mostradores (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 10 y 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Buena
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%

	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Serían necesarias más estanterías pero no hay espacio para ellas.

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...).)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	No
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	No
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	No
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Tanto las mesas como las sillas no son apropiadas para trabajar.
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...))	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología

281	Sala de revistas (Publicaciones Periódicas, B D ...)		
Superficie	45	Metros lineales de estanterías	85
Puestos de lectura	8	Acceso público	Sí
Medios técnicos	2 pcs, 2 impresoras, 1 línea de teléfono, 1 máquina de tejer, 1 fotocopidora		
Observaciones	El mismo personal en Préstamo y Lectura y en sala de Revistas y Depósito		

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura

282

Estado de la dependencia (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Escasa
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	No
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Aceptable
A.4. Pintura (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 10 y 20 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Muy malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	160
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 10 y 20 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Aceptable
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	Son muy incómodas al estar pegadas a las mesas y hacen mucho ruido. Algunas directamente se caen.
B.2. Mesas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	20
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 10 y 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Aceptable
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	Entre 10 y 20 años
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	Aceptable
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	Aceptable
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	Debido a la cercanía del control magnético tenemos dificultad para poder poner más de un ordenador.
B.4. Estanterías (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 10 y 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Mal
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Aceptable
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Esquitino
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	5
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Debido al peso de los libros la sujeción de las baldas ha cedido y se caen cada 2x3. Dos cuerpos han sido comprados hace un año

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Sala de Préstamo y Lectura.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		No
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	- Algunas mesas están muy cerca del mostrados de préstamo, con lo que la concentración en ese espacio es difícil por el ruido. - El control magnético es muy antiguo y al estar muy cerca del mostrador de préstamo se descodifica muchas veces debido al desmagnetizador de libros.	
Situación actual		
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Sala de Préstamo y Lectura)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología

282	Sala de Préstamo y Lectura		
Superficie	302	Metros lineales de estanterías	389
Puestos de lectura	160	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 pc, 1 lector óptico, 1 desmagnetizador, 1 teléfono, 4 OPAC VT, 1 control antihurto.		
Observaciones	El mismo personal en Préstamo y Lectura y en sala de Revistas y Depósito		

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito

283

Estado de la dependencia (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Escasa
A.2 Calefacción	Muy escasa
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	No
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Aceptable
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Es una habitación pequeña ocupada por un compacto. Deja un pasillo muy pequeño para acceder a las estanterías.

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Depósito.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	El espacio es demasiado pequeño para poder trabajar con un poco de holgura y comodidad.	
		Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Depósito)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología

283	Depósito		
Superficie	30	Metros lineales de estanterías	221
Puestos de lectura	0	Acceso público	No
Medios técnicos	1 compactus		
Observaciones	El mismo personal en Préstamo y Lectura y en sala de Revistas y Depósito		

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén

284

Estado de la dependencia (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Muy escasa
A.2 Calefacción	Muy escasa
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	No
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 10 y 20 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Muy malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 10 y 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Mal
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Mal
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	20
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	En menos de 3 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Almacén.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		No
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Es un cuarto pequeño exclusivamente dedicado a material de oficina, guardar los periódicos durante dos meses, los dossiers de prensa que se hacen a diario de los 5 periódicos... el mobiliario existente no es el adecuado para el uso que tiene.	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Almacén)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología

284	Almacén		
Superficie	30	Metros lineales de estanterías	0
Puestos de lectura	0	Acceso público	No

Medios técnicos

Observaciones **Es donde se guarda todo el material de papelería y el último mes de la prensa que llega diariamente (3 periódicos)**

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación

336

Estado de la dependencia (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Escasa
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Menos de 5 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	17
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Menos de 5 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Bueno
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Esquitino
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	17
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Menos de 5 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Bueno
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Esquitino
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Menos de 5 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Optimo
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Esquitino
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	50
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Entre 3 y 10 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Centro de documentación.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Centro de documentación)	Se trata de una dependencia con 17 puestos de ordenadores para búsquedas bibliográficas. Un pequeño recinto con estanterías donde van ubicadas las revistas extranjeras y un despacho con 1 mesa y 2 ordenadores para la persona responsable del servicio.

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

E. U. Enfermería, Fisioterapia y Podología

336 Centro de documentación

Superficie **70** Metros lineales de estanterías **51**

Puestos de lectura **0** Acceso público **Sí**

Medios técnicos **17 ordenadores para búsquedas bibliográficas 17 mesas de ordenador con una lámpara 17 sillas 1 impresora 1 fotocopidora**

Observaciones **Hay un despacho con una mesa, dos ordenadores, dos armarios-estanterías, un escáner y dos sillas; para la persona responsable del centro.**