

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA COMPLUTENSE

SEPTIEMBRE 2006

F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.....	2
F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.....	4
F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca	6
F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B	8
F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1	10
F. CC. Geológicas. Almacén de material. P S 1	12
F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo	14
F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1	16
F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2	18
F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2..	20

F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B

199

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Óptima
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Bien adaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	2
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Menos de 5 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Bueno
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Más de 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Es preciso: 2 módulos de 0,94x1m

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Despacho Dirección. P B.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal		
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Despacho Dirección. P B)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

199	Despacho Dirección. P B		
Superficie	15	Metros lineales de estanterías	5
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 teléfono, 1 pc, 1 impresora		
Observaciones			

F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B

200

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Óptima
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Más de 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Es preciso: 2 módulos de 0,94x1m

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Despacho de Subdirección. P B.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		No
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		No
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Es preciso: 1 silla ajustable	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Despacho de Subdirección. P B)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

200	Despacho de Subdirección. P B		
Superficie	21	Metros lineales de estanterías	14
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 pc, 1 impresora, 1 teléfono, 1 máquina de escribir		

Observaciones

F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca

201

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Óptima
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Bien adaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	75
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Más de 20 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Malo
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	14
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Más de 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Malo
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo y Servicios UCM
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Variedad de modelos. Es preciso: unificar o bien reparar
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	Más de 20 años
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	Aceptable
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	Bien adaptada
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Más de 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Entre 3 y 10 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		No
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Es preciso: Renovar 2 asientos de trabajo	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca)	Es preciso: . Acondicionamiento de aire . Aislamiento del ruido exterior. Unificar mobiliario	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

201	Sala de lectura en libre acceso. P B. Hemeroteca		
Superficie	281	Metros lineales de estanterías	659
Puestos de lectura	65	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 pc, 1 antihurto, 1 magnetizador/ desmagnetizador, 2 pc consulta,		
Observaciones	Un mueble expositor vertical de nuevas adquisiciones.		

F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B

203

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Buena
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Aceptable
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Más de 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Mal
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Entre 3 y 10 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Depósito Fondo Antiguo. P B.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Depósito Fondo Antiguo. P B)	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

203	Depósito Fondo Antiguo. P B		
Superficie	10	Metros lineales de estanterías	61
Puestos de lectura	0	Acceso público	No
Medios técnicos			
Observaciones			

F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1

204

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Óptima
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Bien adaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	226
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Más de 20 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Muy malo
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	192 antiguas y 34 modernas. La mayoría incómodas respecto a la altura de las mesas
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	29
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Más de 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Malo
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Son mesas de obra. No cumplen con la altura normalizada. Deterioro en sus bases y en sus tableros
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Servicio de mantenimiento de la UCM
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Entre 3 y 10 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1)	Es preciso: . Ocultar tuberías. Insonorizar bajada de aguas . Aire acondicionado. Cambiar suelo. Puerta de emergencia. Unificar y normalizar mobiliario. Estores en las ventanas (evitar la vista al patio)

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

204	Sala de lectura en Libre Acceso. P S 1		
Superficie	448	Metros lineales de estanterías	411
Puestos de lectura	232	Acceso público	Sí
Medios técnicos			
Observaciones			

F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1

205

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Almacen de material. P S 1.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Más de 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Mal
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Más de 10 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Almacén de material. P S 1.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Almacén de material. P S 1)	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

205	Almacén de material. P S 1		
Superficie	7	Metros lineales de estanterías	39
Puestos de lectura	0	Acceso público	No

Medios técnicos

Observaciones **Ubicación de material de oficina y mantenimiento**

F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo

206

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Óptima
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Bien adaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	8
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 5 y 10 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Bueno
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	2
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 10 y 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Aceptable
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Sala de trabajo en grupo.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Sala de trabajo en grupo)	Ha dejado de ser la Dependencia: Reprografía y consultas OPAC para convertirse en SALA DE TRABAJO EN GRUPO. Es preciso: Aire acondicionado. Unificar mobiliario. Cambiar el suelo. Estores en las ventanas

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

206	Sala de trabajo en grupo		
Superficie	17	Metros lineales de estanterías	0
Puestos de lectura	3	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 pc, 2 OPAC, 2 fotocopiadoras		
Observaciones	3 puestos de consulta		

F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1

208

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Óptima
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Bien adaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 10 y 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Es preciso: 5 módulos de 0,94x1m

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Despacho Proceso Técnico. P S 1.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Es preciso: 3 asientos de trabajo	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Despacho Proceso Técnico. P S 1)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

208	Despacho Proceso Técnico. P S 1		
Superficie	50	Metros lineales de estanterías	17
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	4 pc, 2 teléfono, 1 fax, 1 máquina de escribir		

Observaciones

F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2

209

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Buena
Aire acondicionado	No
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Bien adaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	24
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Menos de 5 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Bueno
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	Variedad de modelos. 16 sillas ajustables en buen estado Es preciso unificar 8
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	7
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 10 y 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Bueno
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo y otros
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Variedad de modelos. Es preciso unificar
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	Menos de 5 años
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	Óptimo
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	Muy bien adaptada
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Óptimo
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Modulabo, Ofita;
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	En menos de 3 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		No
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Es preciso 1 asiento de trabajo	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

209

Cartoteca y depósito de materiales especiales. P S 2

Superficie

274

Metros lineales de estanterías

1253

Puestos de lectura

26

Acceso público

Sí

Medios técnicos

1 pc, 1 pc conectado a 1 escaner, 1 escaner 6 armarios compactos, 1 mesa para consulta de mapas, 2 portaplanos

Observaciones

F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2

210

Estado de la dependencia (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Óptima
A.2 Calefacción	Óptima
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	Anual
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable
Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	24
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Más de 20 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Aceptable
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	Variedad de modelos
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	11
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Más de 20 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Bueno
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Variedad de modelos
B.3. Mostradores (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Más de 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Aceptable
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%

	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Geológicas. Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	No
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Es preciso: 1 asiento de trabajo
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2)	Condiciones insalubres: Es preciso: retirar del patio el tubo de renovación de aire del Animalario del CAI situado en la Fac de Biológicas.

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Geológicas

210	Hemeroteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural. P S 2		
Superficie	288	Metros lineales de estanterías	1071
Puestos de lectura	36	Acceso público	Sí
Medios técnicos	6 ficheros Kardex, 1 pc		
Observaciones	Previsto 1 pc para gestión y para información bibliográfica		